

Ref. 30364113

PATURA Sicherungsbügel für Eckverbinder Klima-Dach

Support de fixation pour raccord d'angle du toit bioclimatique / PATURA Securing Bracket for corner connectors of weather protective roof /

PATURA veiligheidsbeugel voor hoekverbinding klimaatdak / Soporte de fijación para la unión de las esquinas del techo bioclimático

Aufbauzeit / Temps de montage /

Installation time / Montagetijd /

Tiempo de montaje: ≈ 15 Min.


Aufbau mit 1 Personen

Montage par 1 personne

Mounting instruction for assembling with 1 person

Opbouwen met 1 persoon

Se necesitan 1 persona para su instalación



Schraubenschlüssel-Satz / Jeu de clés à molette / Set of wrenches / Moersleutelset / Juego de llaves inglesas

Leiter / Echelle / Ladder / Ladder / Escalera

Lieferumfang / Contenu de la livraison / Included in delivery / Pakketinhoud / Volumen de entrega:

	Bezeichnung / Description / Description / Beschrijving / Descripción
1	4x Sicherungsbügel / Support de fixation / Securing Bracket / Veiligheidsbeugel / Soporte de fijación



Als zusätzliche Sturmsicherung empfehlen wir die Montage der beiliegenden Sicherungsbügel für Eckverbinder **1** an den vier Ecken des Klima-Dachs. / *Pour une protection supplémentaire contre les tempêtes, il est recommandé de monter les supports de fixation fournis pour raccord d'angle **1** aux quatre coins du toit bioclimatique.* / Use the enclosed securing brackets for corner connectors **1** at all four corners of the roof for additional storm protection. / Als extra bescherming tegen stormen raden wij aan de bijgeleverde veiligheidsbeugels voor hoekverbindingen **1** op de vier hoeken van het klimaatdak te monteren. / *Como protección adicional contra las tormentas, se recomienda montar los soportes de fijación adjuntos para las uniones de esquina **1** en las cuatro esquinas del techo.*

1. Lösen Sie die obere Mutter M12 und Unterlegscheibe von der höher positionierten Querstrebe **2**.
*Desserrez l'écrou supérieur M12 et la rondelle de la traverse supérieure **2**.*
Loose the upper nut M12 and the washer from the high positioned cross brace **2**.
Draai de bovenste moer M12 en de sluitring van de hoger geplaatste dwarsbalk **2** los.
*Afloje la tuerca superior M12 y la arandela del puntal transversal más alto **2**.*

2. Haken Sie den Sicherungsbügel **1** im Rundrohr **3** ein und führen Sie das Langloch des Sicherungsbügels über das herausstehende Schraubengewinde zur Befestigung der Querstrebe **2**.
*Accrochez le support de fixation **1** dans le tube rond **3** et guidez le trou oblong du support de fixation sur le filetage saillant de la vis pour la fixation de la traverse **2**.*
Hook up the securing bracket **1** into the round tube **3**. Insert the slotted hole onto the screw thread.
Haak de veiligheidsbeugel **1** in de ronde buis **3** en leid het langwerpige gat van de veiligheidsbeugel over de uitstekende schroefdraad voor de bevestiging van de dwarsbalk **2**.
*Eganche el soporte de fijación **1** en el tubo redondo **3** y guíe el orificio oblongo del soporte de fijación sobre la rosca del tornillo que sobresale para fijar el puntal transversal **2**.*

3. Montieren Sie Unterlegscheibe und Mutter M12. / *Bloquez le tout avec la rondelle et l'écrou M12.* / Place the washer and nut M12. / *Monteer borgring en moer M12.* / *Coloque la arandela y la tuerca M12.*

